



# CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

**EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO – PR.**

**PROTOCOLO**

Nº: 093/17  
Data: 27/03/17  
Hora: 10:45  
Visto: Carolina

ENCAMINHADO  
Em 28/03/17  
Presidente

**INDICAÇÃO**

**EMENTA:** Indica melhorias no Jardim Morumbi, conforme documento em anexo.

**RAFAEL ALCÂNTARA HANNOUCHE**, vereador que esta subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais e em nome do povo de Cornélio Procópio, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, **AMIN JOSÉ HANNOUCHE**, que viabilize as melhorias solicitadas através de abaixo-assinado que segue em anexo à essa indicação.

**JUSTIFICATIVA**

Trata-se de reivindicação dos moradores daquela região a este vereador.

Cornélio Procópio, 27 de março de 2017.

**Rafael Alcântara Hannouche**  
Vereador - PTB

Cornélio Procópio, 06 de fevereiro de 2017.

À

**Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio - PR**

**Exmo. Sr.**

**Amin Hannouche**

**DD. Sr. Prefeito Municipal**

Vimos respeitosamente à presença de V. Ex.<sup>a</sup> solicitar que oriente aos responsáveis pela pasta competente no sentido de avaliarem e solucionarem os seguintes problemas:

**1) O asfalto da Rua Milton de Barros Gatti, Jardim Morumbi, e arredores se encontra em péssimo estado de conservação já a alguns meses, estado esse que apenas piora a cada dia, com o surgimento de novos buracos e o aumento dos já existentes. A situação das vias é crítica, dificultando sobremaneira o tráfego de veículos no local e potencializando o risco de danos aos veículos que por aí trafegam (sendo de responsabilidade da prefeitura o pagamento dos custos relacionados a estes, via boletim de ocorrência) e acidentes. Saliemos, também, que devido à falta de calçada em alguns trechos, pessoas de todas as idades andam pelas ruas correndo o risco de tropeçarem e/ou virem a se ferir. Dessa forma, solicitamos que seja determinada a realização de serviços de recapeamento no local com a máxima urgência possível. No entanto, a correção do asfalto pode levar, principalmente, na rua Milton de Barros Gatti, o aumento de velocidade, por alguns motorista, assim, solicitamos, após, o estudo para instalação de redutores de velocidade.**

**2) Os terrenos do bairro se encontram sem limpeza frequente (lixo e mato alto) e sem calçamento (relacionado com o item anterior). A falta de manutenção nos respectivos terrenos, com a possível existência de mato alto, lixo e entulhos, pode ensejar a presença de ratos, baratas e animais peçonhentos. Além de apresentar um ambiente propício ao criadouro de vários vetores transmissores de doenças, como a dengue, chikungunya e zika-vírus. Sendo assim, solicitamos que a prefeitura providencie a limpeza e calçamento dos terrenos, através de cobrança dos proprietários e demais meios legais para a preservação da saúde dos munícipes.**

**3) Alguns pontos de parada de ônibus (circular) não apresentam sinalização adequada (placas visíveis e em bom estado), nem cobertura para que aqueles que precisam deste meio de transporte possam esperar a locomoção com o mínimo de bem estar, não ficando totalmente expostos ao sol ou chuva fortes. Se possível, também, poderiam ter bancos, uma vez que pessoas de idade ou com certos problemas de coluna, pernas, entre outros, também utilizam o transporte público e podem esperar, dessa maneira, de forma mais adequada com relação às suas necessidades.**



4) A maioria dos cruzamentos do nosso bairro não apresenta placa com o nome das ruas. A rua que recebe o nome Milton de Barros Gatti, por exemplo, inicia com Rua Pres. Whashington Luis e termina como Rua Ten. Roberto Soares dos Santos. Frequentemente pessoas nos param na rua perguntando onde fica determinada rua e nós mesmos não sabemos. Como não há placas sinalizando, algumas pessoas tardam em receber visitas, entregas/comida, podendo atrapalhar também o serviço dos correios, polícia, bombeiros e afins. Portanto, solicitamos que sejam providenciadas e instaladas placas com os nomes das ruas em cada cruzamento do bairro, seja placas de parede, placas em postes de iluminação ou placas de laminados em postes metálicos.

5) Na rua Milton de Barros Gatti, intersecção com as Ruas Matheus Reghin e Antônio Lirango a caneleta de condução da água pluvial está sem o devido desnível, para deslocamento gravitacional da água. Essa situação ocasiona o empoçamento de água na lateral da via pública e o acúmulo de sujeira e de resíduo, conseqüentemente, apresenta mau cheiro e foco para criadouros de mosquito.

Tomamos a iniciativa de vos enviar este pedido, pois consideramos que seja possível, com boa vontade, resolver essas questões importantes para o nosso bairro e município.

Em nome dos moradores do Jardim Morumbi, agradecemos pela vossa atenção e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Respeitosamente,

Nome	Endereço
Juarez S. Machado	R. José O. Alizano do Jd. Morumbi
Raul Augusto Nardi	R. Milton de Barros Gatti, 831. Jd. Morumbi
Luiz Augusto C. Ulrich	R. Milton de Barros Gatti, 845. Jd. Morumbi
Paulo Roberto Pereira	R. Milton de Barros Gatti nº 815
Cardino R. Luiz Silva	R. Milton de Barros Gatti nº 795
MARCO FERREIRA DA SILVA	R. Milton de Barros Gatti, 789
João B. da Costa	R. Milton de Barros Gatti 814
Ander Teixeira Prado	R. Milton de Barros Gatti, 843
Jana de Oliveira	R. Milton de Barros Gatti, 796